

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г.Лапин

«14 марта 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
при выполнении стекольных работ  
ИОТ- 018 - 2022**

г. Челябинск  
2022

# **Инструкция по охране труда**

## **при выполнение стекольных работ.**

### **1. Общие положения**

1.1. К выполнению стекольных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие обучение на рабочем месте и инструктаж.

1.2. Перед началом работы проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений (ящики, ручной инструмент, стремянки, приставные лестницы, леса)

1.3. При остеклении окон проверить:

1.3.1. Исправность и надежность остекляемых переплетов;

1.3.2. Исправность и закрепление стремянок.

1.4. Привести рабочее место в порядок

### **2. Требования безопасности во время работы**

2.1. При заготовке стекла перестановку и уборку стекла производить в рукавицах.

2.2. Устанавливать стекло надежно и устойчиво.

2.3. Верстак-стол содержать в чистоте, обрезки стекла убирать в специальные ящики

2.4. При работе на высоте по остеклению, а также по протирке, вставке и промывке наружных стекол необходимо:

2.4.1. Надежно закрепить страховочную веревку предохранительного пояса за конструктивный элемент здания или специальное устройство по указанию администрации, следить за исправностью предохранительного пояса и веревки;

2.4.2. Надежно и устойчиво закрепить материал и инструменты на рабочем месте, не допускать их падения;

2.4.3. Следить за исправностью ограждения мест, над которыми производится работа.

2.5. Переносить оконные стекла в специальных ящиках и устанавливать устойчиво на площадях или подставках.

2.6. Производить переноску стекла в рукавицах.

2.7. При переноске надевать на острые грани стекла подушки из ветоши или другого материала, чтобы предупредить ранение рук острыми гранями стекла.

2.8. При работе на стремянке стоять на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1м от верхнего конца ее.

2.9. Приставные лестницы должны быть не более 5м. и оборудование металлическими или резиновыми наконечниками, стремянки должны иметь приспособления, предупреждающие их от произвольного раздвигания, и перильное ограждение.

2.14. Массовую нарезку стекла производить в отдельном помещение на специальных столах, покрытых сукном или линолеумом, с ящиками для отходов (обрзеков стекла).

2.15. При обламывании кромок толстых стекол во избежание их растрескивания следует использовать мягкие подкладки (резины, картон и т.д.).

2.16. При резке стекла укладывать под ноги деревянные решетки. На рабочем месте должен быть ящик для отходов стекла, совок, щетка или кисть, защитные очки, кожаные напальчники и инструмент (стеклорез, линейка, деревянный молоточек и пр.)

2.17. При ручной обработке стекла абразивным инструментом (снятие фасок, сверление отверстий, шлифование и т.д.). Работать в защитных очках, респиратора, кожаных напальчниках.

2.18. При мотовке стекол или нанесении надписей, рисунков пользоваться очками и респираторами, надевать резиновые перчатки.

2.19. При работе вблизи электросетей или действующего электрооборудования последние должны быть ограждены или обесточены.

### **3.Запрещается**

3.1. Выполнять стекольные работы при:

3.2. Наступление темноты, если нет необходимого искусственного освещения мест работы;

3.3. Пользоваться неиспытанным поясом и веревкой;

3.4. Опирать приставные лестницы на стекла и планки оконных переплетов и пользоваться ими для остекления оконных переплетов;

3.5. Устанавливать на обледеневшую землю приставные лестницы и пользоваться ими для остекления оконных переплетов;

3.6. Оставлять материал, приспособление и инструмент на высоте по окончании смены или во время перерыва в работе;

3.7. Сбрасывать материал и инструмент с высоты;

3.8. Переносить отдельные стекла без рукавиц;

3.9. Становиться и опираться ногами на оконные проемы и рамы;

3.10. Резать стекла на колени, на весу.

### **4.Требования безопасности по окончании работы.**

4.1. Все материалы, оставшиеся после работы убрать.

4.2. Очистить рабочее место от остатков материала мусора.

4.3. Предохранительный пояс, инструмент и другие защитные приспособления убрать в специально отведенное место.

4.4. Очистить спецодежду.

### **Разработал:**

Специалист по охране труда

Б.М. Уфимцев

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»

---

К ПРИКАЗУ от 18.03.2022 г. № 227/к

Об изменениях и дополнениях к инструкции  
по охране труда ИОТ № 08-2022,  
согласно приказа Минтруда РФ от  
29.10.2021 года, № 772, во исполнение  
приказа директора ГБПОУ «ЮУТГК» от  
18.03.2022 года № 227 /к

Раздел 1. Общие требования охраны труда.

1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выполнять требования режима рабочего времени и времени отдыха.
3. Знать (при наличии) перечень вредных и опасных производственных факторов.
4. Пользоваться спец одеждой, спец обувью и другими СИЗ согласно единым нормам и норм выдачи СИЗ колледжа.
5. Соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы.

Раздел 2. Требования охраны труда перед началом работы.

1. Подготовить рабочее место в установленном порядке.
2. Проверить исходные материалы.
3. Проверить СИЗ перед использованием. (при наличии)
4. Убедиться в исправности оборудования, аппаратуры, инструмента, приборов.

Раздел 3. Требования охраны труда во время работы.

1. Применять безопасные способы, приемы работ и обращения с исходными материалами.
2. Соблюдать безопасное содержание рабочего места.
3. Использовать СИЗ по назначению (при наличии).

Раздел 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих, о произошедших несчастных случаях и микротравмах в установленном порядке.
2. Знать перечень возможных аварийных ситуаций и их причинах, исходя из оценки профессиональных рисков.
3. Оказать, при необходимости, первую помощь пострадавшим.
4. Действовать во время аварий по нормативным регламентам.

#### Раздел 5. Требования охраны труда по окончанию работы.

1. Производить передачу смены в установленном порядке (при наличии передачи смены)
2. Соблюдать порядок отключение и остановки оборудования, приборов, машин.
3. Убрать отходы с рабочего места.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Известить руководителя о недостатках по охране труда, возникших в течении работы.

**Внимание! Ответственным по ОТ, руководителям подразделений.  
При проведении инструктажей и обучения доводить до подчинённых конкретную информацию на рабочих местах по перечисленным разделам.**

Специалист по ОТ

Уфимцев. Б.М.