



**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Директор ГБПОУ «ЮУГК»**

В.Р.Лапин

04

2021 г.

# ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при выполнении работ на высоте

**ИОТ-029-2021**

Согласовано:

Уполномоченный трудового  
коллектива по охране труда

*Руф*  
(подпись)

*Петрова О.И.*

(фамилия, инициалы)

«19» 04 2021г.

г. Челябинск  
2021

**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при работе на высоте  
ИОТ-029-2021**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

1.2. В ГБПОУ «ЮУГК» к работам на высоте можно отнести следующие виды работ:

- мытьё окон;

- мытье осветительной арматуры (плафоны), установленной на высоте 1,8 м. и более;

- подъем (спуск) по вертикальной, стационарно установленной лестнице на высоту 1,8 м. и более;

- очистка крыши от снега;

- любые работы, выполняемые на крышах зданий и строений, высотой 1,8 м и более;

- работы, связанные с заменой ламп в осветительных установках (в светильниках) на высоте 1,8 м. и более;

- работы, связанные осмотром, с ремонтом и/или заменой электрокабелей, электрооборудования, находящегося на высоте 1,8 м. и более;

- другие работы, осуществляемые на высоте при наличии рисков, указанных в п. 1.1. данной инструкции.

1.3. К работам на высоте, перечисленных в п. 1.2., допускаются работники:

- достигшие возраста 18 лет;

- отсутствие противопоказаний по результатам медицинского освидетельствования, в том числе в соответствии с требованиями Постановления правительства № 695 от 23 сентября 2002 года N 695 и допущены к работам на высоте;

- прошедшие вводный инструктаж при поступлении на работу;

- прошедшие в организации, осуществляющей образовательную деятельность (Учебный центр) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

---

- прошедшие инструктаж на рабочем месте под роспись в специальном журнале;
- прошедшие стажировку на рабочем месте;
- прошедшие с положительным результатом, проверку знаний по вопросам безопасности выполнения работ на высоте в объеме данной инструкции;
- при использовании электрооборудования или мытье плафонов, работники должны пройти инструктаж, с присвоением I группы по электробезопасности.

1.4. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Учебные центры), обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проходят работники в следующих случаях:

- a) Работники, допускаемые к работам на высоте впервые;
- б) Работники, переводимые с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;
- в) Работники, имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

1.5. Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам на высоте установленного образца.

1.6. Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ (далее - наряд-допуск), рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 1 к данной инструкции.

1.7. Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом директора (далее - работники 1 группы);

2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (далее - работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

---

плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте (далее - работники 3 группы).

К работникам 3 группы относятся также члены аттестационной комиссии ГБПОУ «ЮУГК».

1.8. Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.

1.9. Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет.

1.10. Не реже одного раза в год работник, имеющий обучение по безопасному выполнению работ на высоте и удостоверение установленного образца, должен проходить проверку знаний в комиссии ГБПОУ «ЮУГК».

1.11. Результаты проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте оформляются протоколом с указанием даты проведения проверки знаний, фамилии, имени, отчества лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний. Протокол подписывается членами аттестационной комиссии, прошедшими соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющие 3 группу по безопасности работ на высоте.

1.12. Руководитель для обеспечения безопасности работников должен по возможности исключить работы на высоте. При невозможности исключения работ на высоте руководитель должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты.

1.13. Руководитель до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места), или разработку и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;

б) организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

1.14. Не допускается выполнение работ на высоте:

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

---

- а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
- б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и поверхностей, а также в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;
- в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

**1.15.** Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано:

- а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест; утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест; оформление нарядов-допусков;
- б) организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку;
- в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

**1.16.** Руководитель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен организовать:

- а) правильный выбор и использование средств защиты;
- б) соблюдение указаний маркировки средств защиты;
- в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации производителя.

## **2. Организация работ по наряду-допуску**

### ***2.1. Должностные лица, выдающие наряд-допуск, обязаны:***

- а) определить в ППР на высоте или в наряде-допуске технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места производства работ;
- б) назначить ответственного руководителя работ при необходимости;
- в) определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ;
- г) назначить ответственного исполнителя работ;
- д) определить место производства и объем работ указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства механизации;
- е) выдать ответственному руководителю работ (при назначении) или производителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

ж) ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, схемой ограждения;

з) организовывать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском;

и) принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску.

**2.2. Должностное лицо, выдающее наряд-допуск, несет ответственность за:**

а) своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска;

б) указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ на высоте;

в) состав бригады и назначение работников, ответственных за безопасность;

г) организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности;

д) хранение и учет нарядов-допусков.

**2.3. Ответственный руководитель работ** (при назначении) или производитель работ обязан:

а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

б) ознакомиться с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте;

г) дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений;

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;

ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады с росписью их в наряде-допуске;

з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности;

и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте;

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»**

---

м) остановить работы при выявлении дополнительных опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;

н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов;

о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.

**2.4. Ответственный руководитель работ несет ответственность за:**

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

в) полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

г) организацию безопасного ведения работ на высоте.

**2.5. Ответственный исполнитель** работ является членом бригады. Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан удалить бригаду с места работы.

На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска.

**2.6. Ответственный исполнитель работ обязан:**

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов;

б) указать каждому члену бригады его рабочее место;

в) запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения ответственного исполнителя работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

г) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

д) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

е) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

ж) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.

**2.7. Член бригады - рабочий обязан:**

а) выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны, не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;

в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

---

- г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;
- д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;
- е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
- ж) немедленно извещать своего непосредственного руководителя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;
- з) немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и обучающихся, несчастном случае, произошедшем в колледже;
- и) соблюдать установленный в ГБПОУ «ЮУГК» режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;
- к) правильно использовать средства индивидуальной защиты, а в случаях их отсутствия ставить в известность непосредственного руководителя, крепление предохранительного пояса производить за элементы конструкций в местах, указанных руководителем работ;
- л) соблюдать требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- м) **Запрещается** выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;
- н) во время работы быть внимательными, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
- о) инструмент и приспособления использовать только по назначению; знать и соблюдать правила личной гигиены;
- п) в случае возникновения вопросов, связанных с безопасным выполнением работы, обращаться к руководителю работ.

**2.8. Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть ознакомлен:**

- а) с должностной инструкцией или инструкцией по охране труда по профессии, виду выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объеме, соответствующем выполняемой работе;
- б) с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;
- в) с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
- г) с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению;
- д) с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения предстоящей работы.

Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен.

**2.9. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия требованиям безопасности, условиям наряда-допуска и настоящей инструкции (далее - осмотр рабочего места).**

Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.


При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:

- а) ненадежность анкерных устройств;
- б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;
- в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты;
- г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;
- д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

2.10. При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться:

- а) погодные условия;
- б) возможность падения на работника материалов и предметов производства;
- в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;
- г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;
- д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:

• фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы) Рис. 1;



**Фактор падения -0** усилие динамической нагрузки на тело человека во время останова падения - **наименьшее**.

**Фактор падения -1** - усилие динамической нагрузки на тело человека во время останова падения - **среднее**.

может достигать от 500 до 1000 кгс

**Фактор падения -2** - усилие динамической нагрузки на тело человека во время останова падения - **наибольшее**

может достигать от 1000 до 2500 кгс

Рис. 1

- фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после остановки падения) Рис. 2;




Рис. 2

- фактор маятника при падении (возникает при таком выборе местоположения анкерного устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается маятниковым движением) Рис. 3, 4.

**Фактор маятника при использовании удерживающих систем:**




Рис. 3

В фактор маятника должен быть включен риск от возможного перемещения стропа по кромке от точки 1 до точки 2 с истиранием до разрыва, вызываемое маятниковым перемещением работника при его падении




рис. 4

2.11. Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте.

2.12. Наряд-допуск на производство работ на высоте разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы.

Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления.

При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным.

При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»**

---

руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска.

2.13. Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены.

2.14. При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ.

Только после устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть вновь допущены к работе.

2.15. Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ на высоте.

Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефонной связи, радиосвязи или нарочно ответственному руководителю или ответственному исполнителю работ, который в наряде-допуске за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении состава бригады.

2.16. Ответственный исполнитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.

2.17. При замене ответственного руководителя или исполнителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

2.18. Перевод бригады на другое рабочее место осуществляется ответственный руководитель или исполнитель работ, если выдающий наряд-допуск поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

2.19. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада должна быть удалена с рабочего места (с высоты).

Ответственный исполнитель работ должен сдать наряд-допуск ответственному руководителю работ или выдающему наряд-допуск, а в случае его отсутствия - оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.

Ответственный исполнитель работ окончание работы оформляет подписью в своем экземпляре наряда-допуска.

2.20. Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место осуществляет ответственный руководитель работ.

Ответственный исполнитель работ с разрешения ответственного руководителя работ (при его назначении) может допустить членов бригады к работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

2.21. При возобновлении работы последующей смены ответственный исполнитель работ должен убедиться в целости и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.

Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у ответственного исполнителя работ.

2.22. После завершения работы ответственный исполнитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, восстановить постоянные ограждения, снять переносные плакаты безопасности, флаги, анкерные устройства, проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента, оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью и сообщить работнику, выдавшему наряд-допуск, о завершении работ.

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе журнала учета работ по наряду-допуску.

2.23. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск работнику, выдавшему его.

## **3. Меры безопасности при работе на высоте**

3.1. При проведении работ на высоте руководитель обязан обеспечить наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования. Место установки ограждений и знаков безопасности указывается в наряде-допуске, в технологических картах на проведение работ или в ППР на высоте.

При невозможности применения защитных ограждений допускается производство работ на высоте с применением систем безопасности.

3.2. При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности в соответствии с таблицей № 1.

3.3. Границы зон повышенной опасности в местах возможного падения предметов при работах на высоте определяются от крайней точки горизонтальной проекции габарита перемещаемого (падающего) предмета с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета предмета при его падении согласно таблице.

Таблица № 1

### **Расстояние отлета грузов, предметов в зависимости от высоты падения**

Высота возможного падения груза (предмета), м	Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) груза (предмета), м	
	перемещаемого краном груза в случае его падения	предметов в случае их падения со здания
До 10	4	3,5
До 20	7	5
До 70	10	7
До 120	15	10
До 200	20	15
До 300	25	20
До 450	30	25

При промежуточном значении высоты возможного падения расстояние отлета определяется интерполяцией.

3.4. Зона повышенной опасности вокруг мачт и башен при их эксплуатации и ремонте определяется расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным 1/3 их высоты.

3.5. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи при огневых работах на высоте все смотровые, технологические и другие люки (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений должны быть закрыты негорючими материалами, а опасная зона поражения разлетающимися при электрической сварке (резке) искрами в зависимости от высоты производства сварочных работ должна быть очищена от горючих веществ и материалов в границах согласно нормативным документам по пожарной безопасности.

3.6. Ответственный исполнитель (производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности.

Площадки производства работ, расположенные вне огороженной территории организации, ограждаются для предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц.

Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника организации и в защитной каске.

3.7. Установка и снятие ограждений должны осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения соответствующих работ.

На высоте установка и снятие средств ограждений и защиты должны осуществляться с применением страховочных систем.

На высоте установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем ответственного исполнителя работ.

3.8. Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза.

3.9. На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них.

3.10. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны.

3.11. Хранение и транспортирование материалов производится на основании инструкций завода - изготовителя материалов.

3.12. После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или приспособления не допускается. Громоздкие приспособления должны быть закреплены.

3.13. Проемы, в которые могут упасть работники, закрываются, ограждаются и обозначаются знаками безопасности.

3.14. Вертикальные стационарно установленные металлические лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности (вертикальная анкерная линия с ловителем) Рис. 5 и Рис. 6.



Рис. 5




Рис. 6

### 3.15. Работы на крыше здания или сооружения

3.15.1. При работе на крыше здания или сооружения необходимо применять удерживающие системы, с использованием в качестве анкерного устройства жесткие или гибкие анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до  $7^{\circ}$  к горизонту, а также инерционные блокирующие устройства Рис. 7, Рис. 8, Рис. 9.




Рис. 7



*Блокирующее устройство со стальным тросом*

*Блокирующее устройство с амортизатором и ПА лентой*

Рис. 8




Рис. 9

3.15.2. Присоединение карабина страховочного стропа должно производиться к:

- специальному устройству – «ловителю», который должен быть прикреплен к горизонтальной анкерной линии;
- к винтовому карабину закрепленного на горизонтальной анкерной линии;
- карабином страховочного стропа за анкерную линию.

3.15.3. При выполнении работ на крыше здания или сооружения можно использовать безлямочный предохранительный пояс Рис. 10.



Рис. 10

3.15.4 В удерживающей системе необходимо применять страховочный строп без амортизатора. Рис. 11




Рис. 11

3.15.5. При использовании удерживающих систем, согласно рисунка 7 и 9 систем обеспечения безопасности работ на высоте, ограничением длины стропа или максимальной длины вытяжного каната должны быть исключены в рабочей зоне зоны возможного падения с высоты, а также участки с поверхностью из хрупкого материала, открываемые люки или отверстия Рис. 12.

**Применение удерживающей системы категорически запрещено в следующих случаях:**




Рис. 12

3.15.6. Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более  $20^{\circ}$ , а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.

3.15.7. *Перед началом выполнения работ на крыше здания или сооружения необходимо:*

- а) Получить наряд-допуск на производство работ на высоте;
- б) Провести подготовительные работы по условиям наряда-допуска:
  - осмотр рабочих мест;

- установку и надежное крепление анкерных устройств;
  - оградить электросеть и электрооборудование, находящиеся на расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ;
  - оградить сигнальным ограждением опасную зону вдоль здания, на крыше которого выполняются работы. Вывесить предупреждающие и запрещающие знаки безопасности: «Осторожно! Опасная зона», «Проход запрещен» и т.д.
- В местах массового прохода людей выставить наблюдающего;
- подготовить специальные приспособления, инструменты, инвентарь, предписанные условиями наряда-допуска. Убедиться, внешним осмотром, в их исправности;
  - обеспечить работников необходимыми средствами защиты от падения с высоты, специальной одеждой и обувью, защитными касками;
- в) провести (получить) целевой инструктаж на рабочем месте по условиям наряда-допуска с росписью в наряде-допуске.

3.15.8. Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршрутам и оборудованным для подъема на крышу лестницам. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.

### **3.16. Требования к средствам защиты**

3.16.1 В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 15.12.2011; 20.11.2012), *СИЗ от падения с высоты подлежат обязательной сертификации*.

3.16.2. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке.

Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается.

3.16.3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации производителя СИЗ.

3.16.4. На всех средствах коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с установленными требованиями должны быть нанесены долговременные маркировки.

3.16.5. За выдачей СИЗ работникам в установленные сроки и учет их выдачи, в ГБПОУ «ЮУГК» организован контроль со стороны должностных лиц, назначенных приказом Директора.

3.16.6. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной карточке учета выдачи СИЗ работника.

3.16.7. Должностное лицо, назначенное приказом Директора обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.

3.16.8. Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.

3.16.9. Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования.

3.16.10. Срок годности средств защиты, правила их хранения, эксплуатации и утилизации устанавливаются изготовителем и указываются в сопроводительной документации на изделие.

3.16.11. Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из:

- а) анкерного устройства;
- б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);
- в) соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии).

3.16.12. Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в ППР на высоте или в наряде-допуске.

3.16.13. Анкерное устройство удерживающих систем и систем позиционирования является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 13,3 кН.

3.16.14. Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН. Точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника (например, для горизонтальных гибких анкерных линий - 26 кН для трех, 28 кН для четырех).

3.16.15. В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания. Рис. 13.




Рис. 13

3.16.16. В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно входит амортизатор.

3.16.17. В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

- а) специальной одеждой - в зависимости от действующих вредных производственных факторов;
- б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В;

- в) очками защитными, щитками, защитными экранами - для защиты от пыли, летящих частиц, яркого света или излучения;
- г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;
- д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног;
- е) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;
- ж) индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;
- з) средствами защиты слуха;
- и) средствами защиты, используемыми в электроустановках;
- к) спасательными жилетами и поясами - при опасности падения в воду;
- л) сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

3.216.18. Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

3.16.19. При выполнении огневых работ должен применяться строп, изготовленный из стального каната, цепи или специальных огнестойких материалов.

3.16.20. Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются.

3.16.21. Во время перехода, при котором появляется необходимость перезакрепления соединительного элемента страховочного стропа с одного анкерного устройства на другое, должен применяться метод непрерывной самостраховки, который достигается при наличии у работника двух страховочных строп, прикрепленных с страховочной привязи. Рис. 14.



Рис. 14

### **3.17. Требования к применению лестниц, и стремянок**

3.17.1. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе.

3.17.2. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле.

3.17.3. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

3.17.4. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо закрепить за устойчивые конструкции.

3.24.5. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

3.17.6. При работе с приставной лестницей на высоте от 1,8 м до 4,5 м надлежит применять удерживающие стропа без амортизатора, при высоте 4,5 и более метров

необходимо использовать страховочные стропа с амортизатором. Стока необходимо крепить к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).

3.17.7. При использовании приставной лестницы или стремянок **не допускается**:

- a) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- b) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- c) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

3.17.8. **Не допускается** работать на переносных лестницах и стремянках:

- a) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
- b) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
- c) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
- d) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

3.17.9. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять специальные подмости.

3.17.10. При работе с приставной лестницей в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) место ее установки следует ограждать или охранять.

3.17.11. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

3.17.12. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

3.17.13. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).

3.17.14. Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

### **3.18. Требования безопасности при работе с инструментом и оборудованием на высоте**

3.18.1. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

3.18.2. Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

## **4. Требования охраны труда при проведении работ по мытью окон и плафонов**

4.1. На работников при мойке окон и плафонов могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

- неогражденные перепады по высоте 1,8 м и более

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»**

---

- падение с высоты самого работника, и падение с высоты различных предметов;
- опасность порезов о стекло или другие острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря, инструмента и приспособлений;
- опасность травм при наличии дефектов остекления (треснувшие и слабозакрепленные стекла, ветхие оконные рамы и т.п.);
- опасность падения на скользких или неровных полах, вследствие выполнения работ на высоте;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- химические факторы при использовании моющих растворов (попадание в глаза и слизистые оболочки);
- физические нагрузки;
- электрический ток (при мытье плафонов).

4.2. Причинами падения работников с высоты могут быть:

- недостаточная прочность и устойчивость рабочих лестниц и стремянок;
- неправильная технология ведения работ;
- человеческий фактор – нарушение координации движений, потеря самообладания, потеря равновесия, неосторожное или небрежное выполнение работ, резкое ухудшение состояния здоровья;
- отсутствие необходимых средств защиты;
- неисправность изоляции проводов, диэлектрических корпусов электроустановочных изделий системы освещения;
- загроможденность рабочего места и т.д.

4.3. При выполнении работ по мойке окон должны применяться удерживающие системы безопасности. Рис. 15, Рис. 16, Рис. 17.




Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17

4.4. При мойке плафонов, необходимо использовать стремянки с горизонтальными площадками или подмости. Рис. 18, Рис. 19, Рис. 20.



Рис. 18



Рис. 19




Рис. 20

4.5. Работа по мойке (протирке) окон и плафонов должна выполняться в светлое время суток.

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

---

4.6. За невыполнение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии со статьей 214 ТК РФ.

## **4.7. Требования охраны труда перед началом работы**

4.7.1. Порядок подготовки проведения работ по мытью окон в многоэтажных зданиях и на высоте более 1,8 метра проводится в соответствии с указаниями описными в п. 3.15 данной инструкции.

4.7.2. Перед началом работы необходимо проверить прочность крепления стекол и рам, отсутствие трещин на стеклах. Рамы не должны иметь заусенцев и торчащих гвоздей. Проверить отсутствие вблизи рабочей зоны проводников под напряжением.

4.7.3. Световые проемы окон не должны загромождаться как внутри, так и вне помещения.

4.7.4. Перед началом работы по мытью плафонов, работник обязан:

- привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты. Спецодежду следует застегнуть на все пуговицы. Закалывать одежду булавками, хранить в карманах булавки, стеклянные, режущие, колющие предметы не допускается;
- получить инструктаж по безопасным приемам и методам работы;
- подготовить рабочую зону;
- проверить наличие и исправность необходимых для работы оборудования, инвентаря, моющих средств, отсутствие в обтирочном материале колющих и режущих предметов;
- убедиться в исправности изоляции диэлектрических частей светильников и проводов;
- выключить освещение и на выключателе вывесить табличку «Не включать, работают люди»;
- подготовить средства подмащивания в соответствии с требованиями п. 3.17. и п. 4.4. данной инструкции.

4.7.5. До начала работы необходимо проверить исправность лестницы, стремянки, средств подмащивания, обеспечить ее устойчивость и убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть или сдвинуться.

4.7.6. При осмотре металлических стремянок следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

4.7.7. В случае обнаружения нарушений требований по охране труда, которые работник самостоятельно устранить не может, он должен сообщить о них руководителю работ и до устранения неполадок и его разрешения к работе не приступать.

## **6. Требования охраны труда во время работы**

6.1. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.

6.2. Прежде чем передвигать столы и другую мебель для подготовки рабочего места, следует убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

6.5. Уборку боя стекла следует производить с помощью совка и щетки (метлы, веника).

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

---

6.6. При мойке (протирке) окон или плафонов для снижения риска падения работника с высоты следует применять щетки и другой инструмент с длинной ручкой.

6.7. Мойка (протирка) окон или плафонов при необходимости нахождения работника на высоте должна производиться с лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, стремянок и других средств подмашивания.

6.8. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем следует таким образом, чтобы исключить их падение.

3.9. При невозможности закрепления лестницы на гладких полах работать с лестницами работник может только тогда, когда у ее основания для страховки (охраны) находится другой работник.

6.10. Приставные лестницы должны быть такой длины, чтобы можно было работать со ступенек, находящихся ниже верхнего конца лестницы не менее 1 м.

3.11. Устанавливать лестницу на ступени маршей в лестничных клетках запрещается, для выполнения работ в этих случаях должны быть сооружены подмости.

6.12. Очистку остекленной поверхности светоаэрационных фонарей следует производить с площадки обслуживания.

6.13. Переносить горячую воду для мойки окон следует в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

6.14. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.

6.15. При мойке окон или плафонов необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства. Электротехнические устройства, на которые может попасть вода, должны быть отключены от сети.

6.16. Работы с моющими веществами следует производить с использованием средств индивидуальной защиты. Для защиты рук от контакта с моющими веществами следует применять перчатки из резины или перчатки из полимерных материалов. Если эти перчатки не имеют хлопковой основы или хлопковой прокладки, дополнительно к ним должны выдаваться перчатки хлопчатобумажные. При опасности попадания моющих веществ в глаза следует применять защитные очки.

6.17. Выжимать разрешается только промытый обтирочный материал.

6.18. При выполнении работ по мойке (протирке) окон или плафонов не допускается:

- мыть и протирать окна или плафоны при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов;
- работа с подоконников, оконных отливов, а также со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.);
- работа с двух верхних ступенек приставных лестниц, стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступенях приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестниц;
- подогрев воды осуществлять не предназначенным для этих целей электрооборудованием и вне специально выделенных помещений;
- пользоваться неисправными вентилями и кранами;

# **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»**

---

- применять воду с температурой выше 50 °С, а также вещества, не предназначенные для очистки стекол (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
- прикасаться обтирочным материалом или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям электрооборудования, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
- сметать мусор в люки, проемы и т.п. Мусор и отходы следует выносить в специально отведенные места;
- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;
- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине и т.п.;
- оставлять без присмотра включенные в сеть машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
  - нечеткая работа выключателя;
  - появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;
  - поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора) перелезать через ограждения и садиться на них при выполнении работ;
  - сбрасывать с высоты предметы;
  - работать при наличии у подмостей, лестниц или других несущих элементов изломов, трещин, деформаций;
  - проводить работы при нарушении целостности оконных переплетов;
  - использовать неисправный инструмент.

6.19. При подъеме на лестницу, а также при спуске с нее держать в руках инструмент или материалы запрещается. Подъем и спуск инструмента или материала должны производиться на веревке или в сумке, подвешенной через плечо.

6.20. Запрещается мыть и протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг, а также выходить наружу окна и становиться на карнизы.

6.21. В случае болезненного состояния работнику необходимо прекратить работу, сообщить об этом руководителю работ и обратиться к врачу.

## **7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

7.1. К аварийной ситуации или несчастному случаю могут привести следующие условия:

- выполнение работы с нарушением требований по охране труда;
- неисправность используемого в работе оборудования, инструмента, приспособлений и инвентаря;
- эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям по охране труда; неосторожное обращение с огнем;
- неприменение, неисправность или неправильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты.

7.2. При прекращении подачи воды необходимо закрыть краны.

7.3. При прекращении подачи электроэнергии следует отключить электрооборудование.

7.4. В случае пожара необходимо отключить электрооборудование, вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону «101», вынести из опасной зоны легковоспламеняющиеся материалы, принять меры к эвакуации людей, сообщить о пожаре руководителю работ и принять меры по тушению пожара имеющимися средствами

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»**

---

пожаротушения. На период тушения пожара следует обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.

7.5. При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
- сообщить о происшествии непосредственному руководителю и специалисту по охране труда;
- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

7.6. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности – доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения

## **8. Требования охраны труда по окончании работы**

8.1. Работник по окончании работы обязан:

- осмотреть место работы и привести его в порядок, убрать инструмент, инвентарь, моющие средства,
- ограждения и средства подъема на высоту в места их хранения; мусор вынести в установленное место;
- выключить электроприборы, освещение;
- об окончании работы информировать руководителя работ.

8.2. Средства индивидуальной защиты необходимо убрать в места, предназначенные для их хранения.

8.3. Следует выполнить требования личной гигиены – вымыть водой с мылом руки, лицо.

**Разработал:**  
Специалист по охране труда



Полякова С.А.

**Согласовал:**  
Зам. директора по  
учебно-практической работе



Торопов А.А.

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»**

---

К ПРИКАЗУ от 18.03.2022 г. № 227/к

Об изменениях и дополнениях к инструкции  
по охране труда ИОТ № 029-1сн,  
согласно приказа Минтруда РФ от  
29.10.2021 года, № 772, во исполнение  
приказа директора ГБПОУ «ЮУГК» от  
18.03.2022 года № 227 /к

**Раздел 1. Общие требования охраны труда.**

1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выполнять требования режима рабочего времени и времени отдыха.
3. Знать (при наличии) перечень вредных и опасных производственных факторов.
4. Пользоваться спец одеждой, спец обувью и другими СИЗ согласно единым нормам и норм выдачи СИЗ колледжа.
5. Соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы.

**Раздел 2. Требования охраны труда перед началом работы.**

1. Подготовить рабочее место в установленном порядке.
2. Проверить исходные материалы.
3. Проверить СИЗ перед использованием. (при наличии)
4. Убедиться в исправности оборудования, аппаратуры, инструмента, приборов.

**Раздел 3. Требования охраны труда во время работы.**

1. Применять безопасные способы, приемы работ и обращения с исходными материалами.
2. Соблюдать безопасное содержание рабочего места.
3. Использовать СИЗ по назначению (при наличии).

**Раздел 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

1. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих, о произошедших несчастных случаях и микротравмах в установленном порядке.
2. Знать перечень возможных аварийных ситуаций и их причинах, исходя из оценки профессиональных рисков.
3. Оказать, при необходимости, первую помощь пострадавшим.
4. Действовать во время аварий по нормативным регламентам.

#### Раздел 5. Требования охраны труда по окончанию работы.

1. Производить передачу смены в установленном порядке (при наличии передачи смены)
2. Соблюдать порядок отключение и остановки оборудования, приборов, машин.
3. Убрать отходы с рабочего места.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Известить руководителя о недостатках по охране труда, возникших в течении работы.

**Внимание! Ответственным по ОТ, руководителям подразделений.  
При проведении инструктажей и обучения доводить до подчинённых конкретную информацию на рабочих местах по перечисленным разделам.**

Специалист по ОТ

Уфимцев. Б.М.