

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г.Лапин  
«31 » января 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
при работе на бормашине  
ИОТ- 046 – 2022**

г. Челябинск  
2022

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ РАБОТЕ НА БОРМАШИНЕ  
ИОТ - 046**

**1. Общие требования безопасности**

1.1 К работе с бор машиной допускаются лица, прошедшие вводный и первичный инструктаж по мерам и правилам безопасности, обучение на оборудовании, получившие допуск к самостоятельной работе.

1.2 Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 В помещении для работы с бормашиной должна быть мед., аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.4. Во время работы не держать бормашину за провод и не касаться вращающегося патрона.

1.5. Работа с бормашиной относится к категории связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе с бормашиной возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов.

- абразивная пыль (попадание в глаза и дыхательные пути).
- механические повреждения
- поражение электрическим током

1.6. Запрещается работать бормашиной без защитных очков и респиратора.

1.7. Не подвешивать провод бормашины.

1.8. При обнаружении неисправностей оборудования, электропроводки, при возникновении аварийной ситуации, необходимо прекратить работу, сообщить преподавателю и до устранения неисправностей к работе не приступать.

1.9. При несчастном случае с бормашиной пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю.

1.10. Не передавать бормашину другим лицам.

1.11. Не разбирать бормашину и не производить ремонт самостоятельно.

**2 Требования безопасности перед началом работы:**

2.1. Подготовить бормашину к работе, предварительно проверив исправность электропроводки, системы включения и выключения бор машины;

2.2 Проверить свободный ход шпинделя, надёжность закрепления инструмента в патроне;

2.3 Отсутствие заедания кнопок управления в гнёздах, исправную работу педали;

- 2.4. Включить бормашину на холостом ходу и убедитесь в ее исправности;
- 2.5. Надеть защитные очки и респиратор.

### **3 Требования безопасности во время работы:**

- 3.1. Снятие и установку инструмента в патрон, наладку и регулировку узлов и механизмов производить после полной остановки бор машины;
- 3.2. При установке инструментов следить за надёжностью их крепления и центровки;
- 3.3. Запрещается работа на бормашине в рукавицах, перчатках;
- 3.4. Не прикасаться к вращающимся частям включённой бормашины до полной остановки вращения;
- 3.5. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
- 3.6. Необходимо пользоваться только исправными инструментами и приспособлениями.
- 3.7. При сверлении глубоких отверстий следует периодически выводить сверло из отверстия для удаления стружки.
- 3.8. Необходимо следить за состоянием рабочего места во время работы. Нельзя допускать большого скопления отходов.
- 3.9 Режущий инструмент надо подводить к обрабатываемой поверхности детали постепенно, плавно, без ударов.
- 3.10. При ручной подаче сверла и при сверлении на проход или тонкими сверлами нельзя нажимать сильно на рычаг.
- 3.11. При обнаружении неисправности доложить преподавателю.
- 3.12. Гибкий вал запрещается круто изгибать, перекручивать и растягивать.
- 3.13. Не перегружать электродвигатель излишним усилием на рабочий инструмент.

### **4 Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

- 4.1 При возникновении аварийных ситуаций: появлении дыма, чрезмерного нагрева оборудования, сильной вибрации необходимо отключить бормашину и поставить в известность преподавателя.
- 4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислого или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и преподавателю.
- 4.4 При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, а в случае невозможности этого – перерубить провода инструментом с изолированными ручками или отделить пострадавшего от токоведущих частей сухим, не

проводящим ток предметом (доска, палка, одежда и т.п.). После этого оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. Если во время работы произошел несчастный случай или авария, необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или принять меры к доставке его в медицинское учреждение, доложить о случившемся администрации учреждения, и принять необходимые меры по сохранению обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для здоровья и жизни людей.

## **5 Требование к безопасности по окончании работы:**

5.1. Собрать инструмент, приспособления, детали, полировальную пасту, средства защиты и сдать мастеру на хранение.

5.2. Стружку, отходы с рабочего места убрать.

5.3. Доложить преподавателю о всех неисправностях в работе оборудования.

Разработал: преподаватель

Д.С. Колышкин

Согласовано: специалист по ОТ

Б.М. Уфимцев

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»

---

К ПРИКАЗУ от 18.03.2022 г. № 227/к

Об изменениях и дополнениях к инструкции  
по охране труда ИОТ № 046-2022,  
согласно приказа Минтруда РФ от  
29.10.2021года, № 772, во исполнение  
приказа директора ГБПОУ «ЮУГК» от  
18.03.2022 года № 227 /к

Раздел 1. Общие требования охраны труда.

1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выполнять требования режима рабочего времени и времени отдыха.
3. Знать (при наличии) перечень вредных и опасных производственных факторов.
4. Пользоваться спец одеждой, спец обувью и другими СИЗ согласно единым нормам и норм выдачи СИЗ колледжа.
5. Соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы.

Раздел 2. Требования охраны труда перед началом работы.

1. Подготовить рабочее место в установленном порядке.
2. Проверить исходные материалы.
3. Проверить СИЗ перед использованием. (при наличии)
4. Убедиться в исправности оборудования, аппаратуры, инструмента, приборов.

Раздел 3. Требования охраны труда во время работы.

1. Применять безопасные способы, приемы работ и обращения с исходными материалами.
2. Соблюдать безопасное содержание рабочего места.
3. Использовать СИЗ по назначению (при наличии).

Раздел 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих, о произошедших несчастных случаях и микротравмах в установленном порядке.
2. Знать перечень возможных аварийных ситуаций и их причинах, исходя из оценки профессиональных рисков.
3. Оказать, при необходимости, первую помощь пострадавшим.
4. Действовать во время аварий по нормативным регламентам.

#### Раздел 5. Требования охраны труда по окончанию работы.

1. Производить передачу смены в установленном порядке (при наличии передачи смены)
2. Соблюдать порядок отключение и остановки оборудования, приборов, машин.
3. Убрать отходы с рабочего места.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Известить руководителя о недостатках по охране труда, возникших в течении работы.

**Внимание! Ответственным по ОТ, руководителям подразделений.  
При проведении инструктажей и обучения доводить до подчинённых конкретную информацию на рабочих местах по перечисленным разделам.**

Специалист по ОТ

Уфимцев. Б.М.