

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г. Лапин



2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда  
для учащихся  
при проведении учебной практики  
по специальности  
«Управления качеством продукции,  
процессов и услуг (по отраслям)»  
ИОТ - 098**

г. Челябинск  
2022г

**Инструкция  
по охране труда  
при проведении учебной практики  
по специальности  
«Управления качеством продукции, процессов и услуг  
(по отраслям)»  
ИОТ - 098**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. К учебной практике контролера качества машиностроительной продукции допускаются учащиеся под руководством преподавателя.

1.2. Учащийся должен:

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;
- использовать безопасные методы труда;
- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей,
- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Контролер качества машиностроительной продукции должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;
- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;
- место расположения аптечек
- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- назначение средств индивидуальной защиты;
- правила и нормы по охране труда, технике безопасности и промсанитарии;
- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

1.4. Контролер качества машиностроительной продукции в работе должен руководствоваться требованиями настоящей инструкции.

1.5. Во время работы на контролера качества машиностроительной продукции могут воздействовать следующие опасные факторы:

- повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенные уровни шума;
- недостаточная освещенность в темное время суток.

1.6. Контролер качества машиностроительной продукции должен использовать СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать

безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.

Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

1.7. Контролер качества машиностроительной продукции должен выполнять следующие требования пожарной безопасности;

- не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.8. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы колледжа запрещается.

1.9. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.10. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, контролер качества машиностроительной продукции несет ответственность согласно действующему законодательству.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

Перед началом работы контролер качества машиностроительной продукции должен:

- надеть полагающуюся по нормам спецодежду, привести ее в порядок;
- заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;
- установить последовательность выполнения операций;
- осмотреть свое рабочее место;
- проверить наличие и исправность инструмента;
- проверить исправность контрольных приборов;
- проверить даты поверки инструмента и приборов;
- убедиться в надежности освещения рабочего места.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Быть внимательным во время работы.

3.2. Выполнять только ту работу, которая поручена преподавателем.

3.3. Во время работы оборудования запрещается передавать что-либо через машины, наклоняясь близко к ним, а также касаться движущихся частей машин до их полной остановки.

3.4. При отборе проб на контроль пользоваться только установленными проходами. Перелезать через машины и подлезать под них запрещается.

3.5. Во время работы контролер должен выполнять свои обязанности при наличии и исправности ограждений, блокировочных устройств, обеспечивающих безопасность труда при достаточной освещенности рабочего места.

3.6. Не разрешается прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям машин, а также к находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

3.7. Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская их загромождения.

3.8. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

3.9. По мере поступления новых материалов, внедрения новых приборов, мерительного инструмента подробно изучить устройство и эксплуатационные документы этих приборов и инструмента, ознакомится с технологиями обработки этих материалов.

3.10. Проводить изучение безопасных методов работы с новыми приборами и инструментом.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении аварийной ситуации контролер обязан прекратить работу, немедленно сообщить преподавателю и далее выполнять его команды.

4.2. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.3. При возгорании, необходимо:

- немедленно сообщить в пожарную охрану;
- приступить к ликвидации пожара;
- организовать эвакуацию людей;
- организовать встречу пожарной части.

При возгорании электрооборудования применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

4.4. При повреждении изоляции электрооборудования прекратить работу, поставить в известность преподавателя и возобновлять работу только после устранения повреждений.

4.5. В случае получения травмы или заболевания контролер должен прекратить работу, передать обязанности другому лицу, поставить в известность преподавателя и обратиться в медпункт.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. По окончании работы контролер качества машиностроительной продукции должен:

- привести в порядок рабочее место;
- сложить инструмент, инвентарь в специально отведенное место;
- собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой;
- снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После окончания работы руки и лицо вымыть теплой водой с мылом, по возможности принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.

5.4. Доложить об окончании работы преподавателю.

Разработал: механик по ремонту оборудования

Г.А. Бурматов.

Согласовано: специалист по ОТ

Б.М. Уфимцев.

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»**

---

К ПРИКАЗУ от 18.03.2022 г. № 227/к

Об изменениях и дополнениях к инструкции  
по охране труда ИОТ № 028-2021,  
согласно приказа Минтруда РФ от  
29.10.2021года, № 772, во исполнение  
приказа директора ГБПОУ «ЮУГК» от  
18.03.2022 года № 227 /к

**Раздел 1. Общие требования охраны труда.**

1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выполнять требования режима рабочего времени и времени отдыха.
3. Знать (при наличии) перечень вредных и опасных производственных факторов.
4. Пользоваться спец одеждой, спец обувью и другими СИЗ согласно единым нормам и норм выдачи СИЗ колледжа.
5. Соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы.

**Раздел 2. Требования охраны труда перед началом работы.**

1. Подготовить рабочее место в установленном порядке.
2. Проверить исходные материалы.
3. Проверить СИЗ перед использованием. (при наличии)
4. Убедиться в исправности оборудования, аппаратуры, инструмента, приборов.

**Раздел 3. Требования охраны труда во время работы.**

1. Применять безопасные способы, приемы работ и обращения с исходными материалами.
2. Соблюдать безопасное содержание рабочего места.
3. Использовать СИЗ по назначению (при наличии).

**Раздел 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

1. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих, о произошедших несчастных случаях и микротравмах в установленном порядке.
2. Знать перечень возможных аварийных ситуаций и их причинах, исходя из оценки профессиональных рисков.
3. Оказать, при необходимости, первую помощь пострадавшим.
4. Действовать во время аварий по нормативным регламентам.

#### Раздел 5. Требования охраны труда по окончанию работы.

1. Производить передачу смены в установленном порядке (при наличии передачи смены)
2. Соблюдать порядок отключение и остановки оборудования, приборов, машин.
3. Убрать отходы с рабочего места.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Известить руководителя о недостатках по охране труда, возникших в течении работы.

**Внимание! Ответственным по ОТ, руководителям подразделений.  
При проведении инструктажей и обучения доводить до подчинённых конкретную информацию на рабочих местах по перечисленным разделам.**

Специалист по ОТ

Уфимцев. Б.М.